



1. - cavi a vista
2. - cassette elettriche e/o dati a vista
3. - macchina esterna montacocondensante
4. - split interno (trattamento aria)
5. - monitor lcd installati alla parete rivestita in tessuto
6. - tracce di umidità
7. - battiscopa danneggiato
8. - parquet danneggiato
9. - trasformatori elettrici sulla cornice
10. - controltelaio e telaio imbottite porte laterali in legno non trattato
11. - lacune di intonaco
12. - quadro elettrico non a norma
13. - presenza di corpi illuminanti aggiunti al lampadario centrale d'epoca

- a) Pavimento in legno
 - a.1 - *Usura diffusa*
 - a.2 - *Tasselli distaccati*
 - a.3 - *Zone di maggior degrado*
- b) Dipinti murali
 - b.1 - *Distacco parziale della pellicola pittorica*
 - b.2 - *Accumulo di depositi superficiali*
- c) Dipinti su tavola
 - c.1 - *Distacco parziale della pellicola pittorica*
 - c.2 - *Accumulo di depositi superficiali*
- d) Infissi esterni in legno
 - d.1 - *Distacco diffuso della pellicola pittorica*
 - d.2 - *Degrado strutturale del legno*
- e) Infissi interni e cornici in legno
 - e.1 - *Accumulo di depositi superficiali*
 - e.2 - *Distacchi parziali della pellicola pittorica*
 - e.3 - *Alterazione cromatica puntuale*
- f) Rivestimento tessile
 - f.1 - *Accumulo di depositi superficiali*
 - f.2 - *Presenza di residui di umidità con alterazione cromatica*
- g) Stucchi
 - Trabeazione policroma con elementi a stucco composta da mensole e elementi antropomorfi
 - Cornici e modanature
 - g.1 - *Accumulo di depositi superficiali*
 - g.2 - *Lacune puntuali*
 - g.3 - *Distacco parziale pellicola pittorica*
- h) Controsoffitto ligneo
 - h.1 - *Accumulo di depositi superficiali*
 - h.2 - *Distacco parziale pellicola pittorica*
 - h.3 - *Distacchi strutturali puntuali*
- i) Intonaco
 - i.1 - *Accumulo di depositi superficiali*
 - i.2 - *Distacco puntuale pellicola pittorica a smalto*
 - i.3 - *Microlesioni diffuse*

0 1 2 m

